

Release Notes for AT32WB415 Firmware Library Drivers

V2.0.4-2024/01/05

- 1、 完善部分驱动流程在 IAR7.4 下的编译警告。
- 2、 更新比较器驱动。
- 3、 新增 Timer 输出通道选择源函数。

V2.0.3-2023/10/26

- 1、 更新 USB 驱动。
- 2、 更新部分注释及 readme。

V2.0.2-2023/10/26

- 1、 各 IP 驱动新增 interrupt_flag_get 函数。
- 2、 优化系统时钟切换流程。

V2.0.1-2023/08/04

- 1、 CRC 驱动新增多项式及多项式宽度可修改的支持。
- 2、 更新了 adc_ordinary_channel_set 和 adc_preempt_channel_set 函数流程。
- 3、 更新部分注释。

V2.0.0-2022/11/18

- 1、 更新当 HICK 作为 PLL 时钟源时 CRM_HICK48_NODIV 作为默认设置。